

NOTE TECHNIQUE ETABLIE PAR
LOUIS BILLOTEY - INGENIEUR POLYTECHNICIEN,

Monsieur TETRAULT a donc décidé de ne plus replier, même dans les chaleurs de l'été, la couverture en toile du Stade Olympique. Ce faisant, il croit sans doute se couvrir de tout risque ; il en court cependant un qui est très grave. non seulement pour lui,

*** Hélas, mais pour toute la communauté montréalaise - celui de retirer au Stade Olympique l'essentiel de son attraction a la belle saison. Si on le laisse accomplir ce qu'il a actuellement en tête, **le Stade de Montréal perdra aussitôt le pouvoir d'attraction dont il jouit aujourd'hui ;**

Et tout cela parce que Monsieur TETRAULT a manqué de courage :

*** le courage de reconnaître que des erreurs ont été commises, tant par les autorités, qui ont eu tort de confier l'achèvement du Stade à un groupe influent mais incompetent, qui a voulu marquer le projet de variantes imprudentes ;

*** le courage d'accepter la reprise de la toiture dans les mains du groupe TAILLIBERT - TAAA, qui, appuyé sur son expérience de plusieurs décades, était en mesure (et l'est encore) de remettre les choses en ordre, avec une couverture vraiment mobile, stable et fiable, en peu de temps et à peu de frais ; **une fois le Stade privé de l'air et de la lumière naturelle, il ne sera plus envisageable d'y retrouver le caractère de grande manifestation sportive.**

Louis Billotey

01.V11.1998.
